

防犯診断報告書

調査日 2010年2月6日

NPO法人 安全安心まちづくり研究会

専有部窓

【対策】

窓ガラスの施錠をしっかりと行なう事。
この面の住居の方は特に防犯対策
が必要です。

【ポイント】

隣の敷地から侵入が
容易にできる。

マンションの上階からの
空き巣、忍び込みの
侵入が考えられる。

各戸の窓ガラスの防犯
対策が必要である。



集合ポスト

【対策】

防犯カメラの増設が必要である。
(現在のカメラがポストから死角となるため必要である。)

【ポイント】

郵便物は個人情報がか
載っており、最近特に
郵便物を盗んだ後に
犯罪を犯すケースが多い
ので注意が必要である。



駐車場 (屋内)

【対策】

人気車種や高級車が盗まれるケースが全国的にも多いので各住民が防犯対策を行ない、荷物等置かないよう気をつける。夜間の照明を増やすとよい。

【ポイント】

最近、近くで車上あらし、車輜盗難が起こっています。駐車場内での事故も多いので注意する。

防犯カメラの増設が望ましい。



防犯カメラ

【対策】

防犯カメラの取替等が必要である。

【ポイント】

防犯上、防犯カメラの設置は非常によいが、マンションの規模から考えると防犯カメラの台数が少ないように思われる。

